



【杭工事注意事項】

- 重機の作業区域内は労働者は立入禁止とする。ただし、やむを得ず区域内に立入る場合は、指揮者の指示のもと立入ることとする。
- 掘削機の下は鉄板敷とし機械の転倒及び沈下を防止する。
- 重機・車両オペレーターが一時運転席を離れる場合は、エンジンの停止・キーを抜く・扉を閉めるを厳行する。
- アースドリル重機のリーダーに昇降する場合は、トラップには安全ブロック併用とする。
- アースドリル杭打設完了後すぐ鉄板により穴の養生を行う。また養生後急に埋め戻しを行う事とする。
- 坑穴の周囲は単管にて、手摺を設ける事とする。
- 現場内及び出入り口付近でトラックの運行時は誘導員を配置し誘導させる。



各作業場への作業通路は、工事の進捗状況に応じて適宜変更するものとする。

当該作業関係者以外、当該工事作業区域への立入禁止区域は状況に応じて適宜変更するものとする。

【杭打設断面図 S=1:300】

【アンカー打設断面図 S=1:100】

A	DATE	図番番号		工事名称	
B	DATE			図面名称	本杭打設計画図
C	DATE	コード NO.			
D	DATE				

受領 作業所